

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0507

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ULTRAPLAN FAST TRACK**
- 2) Felhasználás céljai: **Cementtartalmú padozati anyag beltéri aljzatokhoz**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
3.-as rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 13813:2002**

Bejelentett szervek: **Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt intézet bocsátotta ki a teljesítmény értékelést (tűzvédelmi osztályozás), a gyártó által vett mintából készült vizsgálat alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	A2_{fl}-s1
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Vízáteresztő képesség:	NPD
Páraáteresztő képesség:	NPD
Nyomószilárdság:	C40
Hajlító szilárdság:	F7
Kopásállóság:	NPD
Hangszigetelés:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőszigetelés:	NPD
Vegyszerállóság:	NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyárt felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milánó, 2015.02.13.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

ULTRAPLAN FAST TRACK**CE JEL****TNY melléklet, sz: CPR-IT1/0507**

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

14**CPR-IT1/0507****EN 13813:2002****ULTRAPLAN FAST TRACK***Cementtartalmú padozati anyag beltéri aljzatokhoz*

Tűzvédelmi osztály:	A2fl-s1
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Vízáteresztő képesség:	NPD
Páraáteresztő képesség:	NPD
Nyomószilárdság:	C40
Hajlító szilárdság:	F7
Kopásállóság:	NPD
Hangszigetelés:	NPD
Hangelnyelés:	NPD
Hőszigetelés:	NPD
Vegyszerállóság:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba